МАШИНОБУДУВАННЯ

колеблющегося дискового ножа не выходит из контакта с бумагой; режим прерывистого резания, когда скорость резания ножа превышает скорость подачи блока, лезвие ножа выходит из контакта и резание (в части цикла колебания) отсутствует. Прерывистое вибрационное резание бумаги позволяет значительно сократить время контакта режущей кромки ножа с бумагой, что предполагает уменьшение температуры в зоне обработки, снижение сил резания и повышение качества обработанной поверхности.

С помощью анализа кинематических параметров процесса резания книжных блоков вибрирующими дисковыми ножами можно определить оптимальные режимы резания, обеспечивающие обработку при минимальных действительных углах резания.

1. Германиес Э. Справочная книга технолога-полиграфиста. М., 1982. 2. Грушевский В. С. Технологические параметры резания брошюр дисковыми ножами // Труды НИИПМ. Т. 23. М., 1963. С. 37 – 48. 3. Іванко А. І. Кінематика процесу обрізування книжкового блока дисковими ножами з планетарним приводом // Технологія і техніка друкарства: Зб. наук. пр. К., 2003. Вип. 2. С. 78 – 81. 4. Полюдов О. М., Іванко А. І. Аналіз геометричних параметрів обрізування книжкових блоків дисковим ножем з планетарним приводом // Наукові записки. Львів: УАД, 2003. Вип. 6. С. 15 – 18. 5. Угрин Я. М. Аналітичне дослідження процесу різання картону круговим ножем / Наукові записки. Львів: УАД, 1999. Вип. 1. С. 20 – 23. 6. Petriaszwili G. Investigations of book block fold cutting equipment exploiting vibration cutting technique // Proceedings of the 6th International Conference Vibroengineering'2006, 12 – 14 October 2006, Kaunas, Lithuania, p. 84 – 86.

УДК 669.018.24: 669.017.16

М. О. Кузін, О. А. Кузін, Т. М. Мещерякова

ВПЛИВ МІКРОСТРУКТУРИ НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ СПРАЦЮВАННЯ НЕРОЗ'ЄМНИХ З'ЄДНАНЬ РЕЙОК ПІСЛЯ ТЕРМІТНОГО ЗВАРЮВАННЯ

Досліджено особливості формування неметалічних включень і структури після термітного зварювання рейок P65. Розвиток структурної неоднорідності суттєво впливає на твердість і зносостійкість термітної сталі. Зростання її зносостійкості у 2 – 3 рази відбувається при наявності 58 – 62% перліту, ділянки якого мають розмір, співмірний із розміром плям контакту. Визначено шляхи керування структурою для підвищення стійкості проти спрацювання нероз'ємних з'єднань.

The features of formation nonmetallic inclusions and structure after the thermit welding of racks R65 are investigated. The development of structural nonuniformity essentially influences the herdness and wear resistance by 2-3 times takes place in the presence of 58-62 per cent of perlite which sections have dimensions proportionate to the dimension of contact spots. The ways of structure control which allow to increase wear resistance of permanent connections are determined. Алюмотермітне зварювання широко використовується для отримання нероз'ємних з'єднань рейкових плітей високошвидкісних залізничних магістралей. Цей метод є також ефективним при проведенні зварювальних робіт у зонах стрілочних переводів.

При отриманні нероз'ємних з'єднань проводять підготовку рейок до зварювання і вирівнювання рейкового стику. Для процесу зварювання використовують відповідне обладнання, що включає: ливарні форми для термітного зварювання рейок, тиглі для проведення алюмотермітної реакції, стояки, що утримують форми і тиглі, а також обмазки для запобігання протіканню металу між ливарною формою і рейкою (рис. 1).

У тигель висипають порцію терміту, після чого вводять високотемпературний запал. Підпалення запалу викликає термітну реакцію

$$8Al + 3Fe_3O_4 \otimes 4Al_2O_3 + 9Fe. \tag{1}$$

У міру проходження реакції відновлення і легування залізовуглецевого сплаву запірний пристрій тигля автоматично відкривається і рідкий метал заливається у форму до перерізу рейки. Під час процесу твердіння металу зварного шва проводять витримку до зняття форми протягом 3 – 4 хвилин. Далі стик звільняється від тигля і напівформ. Стик обробляють по поверхні кочення і бічних гранях головки рейки шляхом різання грату і ливників у гарячому стані. Підошву зварних стиків рейкових елементів нагрівають газополум'яними пальниками для нормалізації металу. Після цього поверхню кочення і бічних граней обробляють абразивним інструментом.

Структура нероз'ємних з'єднань рейок залежить від умов проведення зварювання у колії і може суттєво різнитись, що впливає на їх роботоздатність. У зв'язку з тим у роботі вивчали вплив мікроструктури на зносостійкість термітної сталі [1, 3].

Із зони термітного зварювання за допомогою абразивних кругів були вирізані зразки (рис. 2).

Дослідження хімічного складу зони з'єднання показало, що термітна сталь містить 0,30% C (табл. 1).

Таблиця 1

Вміст елементів, %				
С	Mn	Si	Cr	
0.30	0.22	0.89	0.90	

Хімічний склад зони термітного з'єднання

Вивчення мікроструктури проводили на металографічному мікроскопі ММР-2Р при збільшенні від 100 до 500 раз.

Аналіз результатів досліджень неметалічних включень показав, що ступінь забрудненості включеннями є різною як за висотою, так і за довжиною зварного шва.



Рис. 1. Обладнання для отримання нероз'ємних з'єднань рейок методом алюмотермітного зварювання: 1 – тигель для алюмотермітної реакції; 2 – ливарна форма для термітного зварювання рейок; 3 – стояк; 4 – ущільнювальна обмазка ливарної форми; 5 – запал для підпалювання термітної суміші



Рис. 2. Зразки для дослідження мікроструктури зони термітного зварювання: 1 – поверхня кочення рейки; 2 – бокова поверхня головки рейки; 3 – шийка рейки, що розміщена біля головки; 4 – шийка рейки, що розміщена біля підошви; 5 – підошва рейки

У головці рейки найбільша забрудненість включеннями спостерігається в центральній частині зони зварювання, а при переході до зони сплавлення з основним металом вона стає меншою (рис. 3).



Рис. 3. Вміст неметалічних включень (V, %) на бічній поверхні головки рейки в зоні термітного зварювання: 1 – центральна частина нероз'ємного з'єднання; 2 – зона сплавлення з основним металом

Слід зазначити, що в зоні сплавлення основного і наплавленого металу зростає кількість включень більшого розміру (рис. 4).

У шийці рейки вміст неметалічних включень більший, ніж у головці. Причому кількість включень зростає в зоні, що розташована біля підошви рейки (рис. 5).

У зоні сплавлення з основним металом спостерігаються включення більшого розміру (рис. 6). Найбільша ступінь забрудненості помічена в підошві рейки. Забрудненість у підошві майже в два рази вища, ніж у головці рейки (рис. 7).

У підошві нероз'ємного з'єднання зростає кількість включень розміром понад 20 мкм (рис. 8).

Більшість включень відноситься до глобулярних оксидів, в окремих ділянках зустрічаються і складні оксісульфіди. У підошві нероз'ємного з'єднання їх частка значніша.

Температурно-часові умови кристалізації при термітному зварюванні мають суттєвий вплив на формування структури. Термітна сталь, з якої отримували з'єднання, відноситься до доевтектоїдних (табл. 1).

Температурний інтервал переходу від рідкого стану до температури евтектоїдних перетворень сплав проходить протягом трьох хвилин, тобто процес кристалізації відбувається в нерівних умовах.

МАШИНОБУДУВАННЯ



Рис. 4. Частота випадків появи включень певного діаметра (*D*) на бічній поверхні головки рейки в центральній частині з'єднання (а) і в зоні сплавлення з основним металом (б)



Рис. 5. Вміст неметалічних включень у шийці біля головки (а) і біля підошви рейки (б): 1 – центральна частина з'єднання; 2 – зона сплавлення з основним металом



Рис. 6. Частота випадків (N) появи включень певного діаметра (D) у шийці рейки біля головки (а) і біля підошви (б): 1 – центральна частина з'єднання; 2 – зона сплавлення з основним металом





Згідно з діаграмою стану $Fe - Fe_3C$ нижче температури ліквідус у сплаві з 0.30% С утворюється d-ферит і рідина насичується вуглецем внаслідок його витіснення кристалами d-фериту, що зростають. Подальше зниження температури спричиняє твердіння об'ємів сплаву з більшим і меншим вмістом вуглецю за різними механізмами. Зони сплаву, збіднені вуглецем, кристалізуються з проходженням перитектичного перетворення, а мікрооб'єми, що містять більше вуглецю, – без перитектичного перетворення. Малий час перебування сплаву при температурі утворення аустеніту обмежує можливість вирівнювання його хімічного складу за вуглецем. У результаті після повного охолодження утворюється мікроструктура, характерною ознакою якої є ділянки з більшим і меншим вмістом вуглецю (рис. 9, 10).



Рис. 8. Частота випадків (N) появи включень певного діаметра (D) у підошві рейки: а – центральна зона з'єднання; б – зона сплавлення з основним металом

МАШИНОБУДУВАННЯ



Рис. 9. Мікроструктура центральної частини зони термітного зварювання рейок: а – поверхня катання; б – бічна поверхня головки (x280)

У зоні кристалізації головки рейки розмір ділянок менший, ніж у зоні кристалізації шийки. При збільшеному тепловідведенні у зоні підошви розмір ділянок, збіднених вуглецем, ще значніший.

Зростання величини переохолодження біля основного металу викликає подрібнення розміру ділянок, збіднених вуглецем, але не змінює їх загальної кількості як у зоні головки, так і в зоні сплавлення в підошві (рис. 11).

Кількість фериту і перліту в нероз'ємному з'єднанні, яка визначена методом січних [2], залежить від умов кристалізації. Найбільше перліту знаходиться у верхній частині шийки рейки, а найменше – у нижній частині підошви рейки. Щодо фериту, то найбільше його маємо в нижній частині підошви рейки, а найменше – у верхній частині шийки рейки (табл. 2).



Рис. 10. Мікроструктура центральної частини зони термітного зварювання рейок: а – шийка внизу головки; б – підошва (х280)

НАУКОВІ ЗАПИСКИ







Таблиця 2

Кількість фериту і перліту в нероз'ємному з'єднанні рейок Р65 після термітного зварювання

Місце вирізки шліфа	Ферит, %	Перліт, %	S, %
Верх головки рейки	36,47	62,12	98,59
Низ головки рейки	38,59	60,00	98,59
Верх шийки рейки	34,35	64,47	98,82
Низ шийки рейки	47,51	51,06	98,57
Низ підошви рейки	52,00	46,35	98,35

Умови охолодження і фазові перетворення суттєво впливають на розмірні характеристики структурних складових у різних частинах нероз'ємного з'єднання. Найменший розмір ділянок фериту і перліту (табл. 3) спостерігається у верхній частині головки нероз'ємного з'єднання. У нижній частині головки він дещо збільшується. При переході до шийки рейки розмір ділянок фериту також зростає. Слід зазначити, що в нижній частині шийки розмір ділянок фериту більший від розміру ділянок перліту. При переході до низу підошви рейки різниця в розмірах ділянок фериту і перліту ще більше зростає.

Таблиця З

Розмірні характеристики фериту та перліту в центральній частині нероз'ємного з'єднання рейок

Miguo pupiara autido	Середній розмір зерна, мкм		
мпеце вирізки шліфа	ферит	перліт	
Верх головки	76,1649	129,0323	
Низ головки	120,9677	153,2258	
Верх шийки	169,3548	177,4194	
Низ шийки	193,5484	185,4839	
Низ підошви	217,7419	185,4839	

Неоднорідність структури призводить до неоднорідності механічних властивостей локальних об'ємів нероз'ємного з'єднання рейок. Дослідження твердості зони термітного з'єднання показали, що твердість від зони термітного сплавлення до центральної частини зменшується (рис. 11–13).



Рис. 12. Кількість фериту і перліту в нероз'ємному з'єднанні рейок Р65: 1 – верх головки рейки; 2 – низ головки рейки; 3 – верх шийки рейки; 4 – низ шийки рейки



Рис. 13. Розподіл твердості в головці рейки в напрямку від зони сплавлення до центральної частини з'єднання: а – поверхня кочення; б – бічна поверхня

Причому зменшення твердості по поверхні кочення відбувається в більшій мірі, ніж на бічній поверхні. Розподіл твердості в шийці біля головки аналогічний до розподілу твердості по поверхні кочення. Найбільша зміна твердості довжини спостерігається в шийці біля підошви рейки, а також у підошві. Зміна твердості в окремих ділянках зони термітного зварювання (рис. 14, 15), знаходиться в кореляції з розподілом у структурі ділянок, збіднених і збагачених вуглецем, що формуються завдяки різній швидкості охолодження головки шийки і підошви зварного з'єднання (рис. 9, 10).



Рис. 14. Розподіл твердості в шийці рейки в напрямку від зони сплавлення до центральної частини з'єднання: а – шийка біля головки; б – шийка біля підошви

Дослідження зносостійкості за методом "диск – колодка" показали, що зміна структури суттєво впливає на інтенсивність зношування термітної сталі. Випробовували зразки після полірування, а також після ручної механічної обробки. Шорсткість зразків після полірування була меншою, ніж після механічної обробки. Як видно (рис. 17, 18, табл. 4, 5), зміна зносостійкості як після полірування, так і після механічної обробки однакова. Найменша інтенсивність зношування спостерігається на зразках, отриманих з верхньої частини головки нероз'ємного з'єднання. Найбільше зношування помічено на полірованих зразках з нижньої частини головки нероз'ємного з'єднання, а після механічної обробки – на зразках з підошви з'єднання. При переході від головки до шийки інтенсивність зношування стає меншою. Найвищу зносостійкість зафіксовано в головці рейки, твердість якої не є найбільшою (рис. 16).

Інтенсивність зношування нижньої частини головки рейкового з'єднання вища, хоча твердість її найбільша. Незважаючи на те, що твердість верхньої і нижньої частин головки однакова, інтенсивність зношування нижньої частини головки більша. Отримані результати корелюють із зміною кількісних параметрів мікроструктури. Так, найвища зносостійкість у головці з'єднання обумовлена наявністю в структурі 60 – 67% перліту (рис. 12), причому розмір перлітних ділянок менший і складає 129 мкм (табл. 3). Збільшення інтенсивності зношування в нижній частині головки з'єднання залежить від росту зерен фериту і перліту в структурі. Підвищення зношування в нижній частині підошви рейки пов'язано як з зменшою кількістю перліту, так і з більшим розміром його зерен. Зростання зносостійкості в головці обумовлено тим, що згідно з контактною схемою взаємодії поверхні при терті даної структури зростає кількість плям контакту на перлітних ділянках.



Рис. 15. Розподіл твердості в підошві рейки в напрямку від зони сплавлення до центральної частини з'єднання



Рис. 16. Твердість зразків, вирізаних з різних частин нероз'ємного з'єднання для випробовування на зношування: 1 – верх головки рейки; 2 – низ головки рейки; 3 – верх шийки рейки; 4 – низ шийки рейки; 5 – низ підошви рейки

Таблиця 4

Результати випробовування на зношування зразків з полірованою поверхнею

Місце вирізки зразків	Номер зразка	m ₁ , г	m ₂ , г	D m, г
Верх головки рейки	1	1,3680	1,03485	0,00195
Низ головки рейки	2	1,16360	1,15785	0,00575
	2	1,10335	1,09950	0,00425
Верх шийки рейки	3	1,01060	1,00650	0,00410
Низ шийки рейки	4	1,02975	1,02745	0,00230
Низ підошви рейки	4	1,07435	1,07125	0,00310
	5	1,10050	1,09600	0,00450

Таблиця 5

Результати випробовувань на зношування зразків з механічно обробленою поверхнею

Місце вирізки зразків		m ₁ , г	m ₂ , г	D m, г
Верх головки рейки	1	1,03485	1,03080	0,00405
Низ головки рейки	2	1,09565	1,08980	0,00585
Bany FORODKU DAŬKU	3	1,00650	1,00190	0,00460
верх головки рейки	3	1,05675	1,05230	0,00445
Цир шийки райки	4	1,07125	1,06575	0,00550
пиз шийки рейки	5	1,08715	1,08070	0,00645
Низ підошви рейки	5	0,99200	0,98560	0,00640



Рис. 17. Результати випробовувань на зношування зразків з полірованою поверхнею: 1 – верх головки рейки; 2 – низ головки рейки; 3 – верх шийки рейки; 4 – низ шийки рейки; 5 – низ підошви рейки



з механічно обробленою поверхнею: 1 – верх головки рейки; 2 – низ головки рейки; 3 – верх шийки рейки; 4 – низ шийки рейки; 5 – низ підошви рейки

З вищевикладеного випливає:

1. Використаний комплекс досліджень нероз'ємних з'єднань рейок Р65 після термітного зварювання дозволив визначити шляхи керування структурою для підвищення їх зносостійкості.

2. Мікроструктурним аналізом показано розвиток значної структурної неоднорідності в зоні зварювання на перерізі рейок, присутність ділянок, що містять до 0,1% С і ділянок з вмістом вуглецю понад 0,65%. Із збільшенням швидкості тепловідведення під час кристалізації нероз'ємних з'єднань розмір ділянок фериту і перліту стає меншим.

3. Розвиток структурної неоднорідності приводить до зміни твердості на перерізі нероз'ємного з'єднання. Найвища твердість спостерігається у нижній частині головки, а найнижча – у верхній частині шийки нероз'ємного з'єднання рейок.

4. Аналіз зносостійкості сталі на перерізі нероз'ємного з'єднання показав, що прямої залежності зносостійкості від твердості в досліджених зразках не спостерігається. Вирішальним фактором, що впливає на зносостійкість, є кількісні параметри мікроструктури, зокрема кількість перліту і розмірні характеристики перлітних і феритних ділянок. Підвищення зносостійкості зафіксовано при наявності в структурі 52 – 62% перліту, ділянки якого мають мінімальний розмір.

5. Вплив структури на зносостійкість обумовлений відповідністю її кількісних параметрів механічній схемі тертя. При величині ділянок перліту, більших від розмірів плям контакту, зносостійкість підвищуватиметься, коли розмір ділянок фериту буде найменшим.

1. Кузін О. А., Яцюк Р. А. Металознавство та термічна обробка металів. К., 2005. 2. Салтыков С. А. Стереометрическая металография. М., 1970. 3. Трение, изнашивание и смазка: Справочн. В 2-х кн. / Под ред. И. В. Крагельського, В. В. Алисина. М., 1978.